




BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroekssteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2900 Schoten

Churchilllaan 68

EIGENAAR: Josy Mertens

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: PVA Energy

Adres: 2180 Ekeren

INSTALLATEUR: _____

Adres: Kanalgesteenteweg 509

BTW of IK: 0897 713 385

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. niet bekend

Index: _____

Datum van het onderzoek: 20/01/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvermogensonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: app 0004

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3X 400 T-V V Bescherming van de aansluiting aut 63 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type 63A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 3,5 Ohm; RI tot > 70 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

dif 63A 30 mA
" 63A 30 mA
" 63A 30 mA
3x spant 76A 7,5²
1x spant 20A 2,5²
7x sp 25A 4,75²

Nota: beschikte controle omw van
in te rekenen schema's
* bekomen te controleren mogelijk
bij keuring van schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS

- 1) conform eend. schema + schakelplan ontbrakt
- 2) alle stopcontacten meeten van het type worden + handveiligheid zijn
- 3) bestel klasse II in volume 2 van cloude
- 4) bestaande stop-schakelaar vast te montere.
- 5) bij verbinding handveilig van te brengen
- 6) VOB geleiders volledig te beschermen (veel keuren)

Nota: dit verslag kan gebruikt worden bij verkoop

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsdempen van de algemene ADS werden verzegeld en de aarddraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 20/01/2016

DE AGENT-ONDERZOEKER: 200 P.V.G
nr. + naam + handtekening

De directeur,

